



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu



Devecser Város Önkormányzata
Ferenczi Gábor Polgármester Úr
Devecser Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Petőfi tér 1.
8460

Erekeztetés: 2019 APR 15.		Iktatószám: 3052-5
Melléklet:	Létszám:	Előadó: Szabolcs

Műszaki Osztály

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Farsang Attila

Ügyiratszám:

2867-1/2019

Tárgy:

Tájékoztatás az Devecser 3-as és 5-ös átemelők szennyvíz szivattyúinak soron kívüli felújításáról

„PRI”

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által *bérüzemeltetett* Devecser 3-as átemelőbe telepített Flygt 3102.181 típusú, 650037 gyári számú, és Devecser 5-ös átemelőbe telepített Flygt 3085.183 típusú, 530098 gyári számú szivattyúk meghibásodtak.

A szivattyúk megbontása után a következőket tapasztaltuk: 3-as átemelőnél kopás végett a járókereket, forgórészt, míg az 5-ös átemelőnél szintén kopás végett járókereket, szivattyúházat, csúszósarut, szűrőkosarat, kopógyűrűt kell cserélni.

Fenti szivattyúk alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízemelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyú meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges az elhasználódott alkatrész cseréje.

Jelen helyzetben nincs beépíthető tartalék szivattyú, most a meleg tartalék üzemel. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedtünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv)] 30.§ (2) és (4) bekezdés értelmében tájékoztatjuk az ellátásért felelőst (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az *üzemeltetési szerződés*, valamint a Vksztv. 30.§. (4) bekezdése alapján a **felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.**

Fenti alkatrészek cseréjét szakembereink is el tudják végezni, így nem kell a szivattyút szakszervizbe szállítani, ezáltal a felújítási költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, mert nincs szállítási költség, nincs árrés (önköltség), jelentős kedvezménnyel bírnak az alkatrész beszállítónál. Előzőek alapján a felújítás **várható önköltsége a 3-as átemelő esetében 590.000,-Ft + Áfa, 5-ös átemelő esetében 620.000,-Ft + Áfa, összesen 1.210.000,-Ft + Áfa.**

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi s. u. 2/C. Tel.: 88/411-141

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/411-141

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

8420 Zirc, Bakonvhéi u. 5. Tel.: 88/411-141

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a felújítás elkészülte után a felmerült költségekről - külön levélben - további tájékoztatást nyújtunk.

Veszprém, 2019. április 12.

Tisztelettel:

BARONYI ZRT.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
30.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Kapják:

Címzett

Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemműkökség
Bakonykarszt Zrt. Irattár