


BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Műszaki Osztály

Devecser város Önkormányzata

Ferenczi Gábor Polgármester Úr

Devecser

Petőfi tér

8460

Érkezett:		Iktatószám:
2016 MÁJ 12.		3083-3
Melléklet:	Előszám:	Előadó:
		Szabó K.

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Gajda József

Ügyiratszám:

2790-1/2016

Tárgy:

Tájékoztatás a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú soron kívüli felújításáról

„PRI”

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által *béruzemeltetett* Devecser 5. – ös átemelőbe telepített **Flygt 3085.183 típusú, 0530097 gyári számú szivattyú meghibásodott, hidraulikai elégtelenség végett nem szállított.**

A szivattyú megbontása után a következőket tapasztaltuk: *Kopás végett járókereket, szivattyúházat, kopógyűrűt, csúszó sarut, csapágyakat cserélni kell.*

Fenti szivattyú alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízelelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyú meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges az elhasználódott alkatrészek cseréje.

Jelen helyzetben nincs beépíthető tartalék szivattyú, most a meleg tartalék üzemel. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedtünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksz. tv)] 30.§ (2) és értelmében tájékoztatjuk az ellátásért felelőst (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az *üzemeltetési szerződés*, valamint a Vksz. tv. 30.§. (4) bekezdése alapján **a felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.**

Fenti alkatrészek cseréjét szakembereink is el tudják végezni, így nem kell a szivattyút szakszervizbe szállítani, ezáltal a felújítási költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, mert nincs szállítási költség, nincs árrés (önköltség), jelentős kedvezménnyel bírnak az alkatrész beszállítónál. Előzőek alapján a felújítás várható önköltsége **700 000.-Ft + Áfa.**

35

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444


8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498

8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a felújítás elkészülte után a felmerült költségekről - külön levélben - további tájékoztatást nyújtunk.

Veszprém, 2016. május 11.

Tisztelettel:


BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Kapják:

Címzett

Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemtechnika
Bakonykarszt Zrt. Irattár