




BAKONYKARSZT Zrt. / DEVECSERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Devecser város Önkormányzata
Ferenczi Gábor Polgármester Úr
Devecser

Petőfi tér 1.
8460

Műszaki Osztály

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2016 NOV 28.	Iktatószám:
		3023-9
Melléklet:	Előzárta:	Előadó:
		Szabó L.

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Gajda József

Ügyiratszám:

6724-1/2016

Tárgy:

Tájékoztatás a Devecser 2. sz. átemelő szennyvízszivattyú soron kívüli felújításáról

„PRI”

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által *béruzemeltetett* Devecser 2. – es átemelőbe telepített Flygt 3127.181 MT 437 típusú, 1080221 gyári számú szivattyú meghibásodott.

A szivattyúk megbontása után a következőket tapasztaltuk: Hidraulikai elégtelenség végett a szivattyú nem szállított. *A hidraulikai javítókészletet, járókereket, betétgyűrűt cserélni kell.*

Fenti szivattyúk alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízemelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyúk meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges az elhasználódott alkatrészek cseréje.

Jelen helyzetben nincs beépíthető tartalék szivattyú, most a meleg tartalék üzemel. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedtünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksz. tv)] 30.§ (2) és értelmében tájékoztatjuk az ellátásért felelőst (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az *üzemeltetési szerződés*, valamint a Vksz. tv. 30.§. (4) bekezdése alapján a **felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.**

Fenti alkatrészek cseréjét szakembereink is el tudják végezni, így nem kell a szivattyút szakszervizbe szállítani, ezáltal a felújítási költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, mert nincs szállítási költség, nincs árrés (önköltség), jelentős kedvezménnyel bírnak az alkatrész beszállítónál. Előzőek alapján a felújítás **várható önköltsége 800 000.-Ft + Áfa.**

Ézemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567
8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690


8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a felújítás elkészülte után a felmerült költségekről - külön levélben - további tájékoztatást nyújtunk.

Veszprém, 2016. november 25.

Tisztelettel:

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM / PÁPAI U. 41.


Kugler Gyula
vezérigazgató

Kapják:

Címzett

Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemműkökség
Bakonykarszt Zrt. Irattár